



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tuisboche, aldea Chisté.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-1481-43	FECHA:	1/03/2024



Sustitución de piso de Cemento Líquido



Sustitución Inodoro



Sustitución de Lámina, por Lámina Troquelada Aluzinc Calibre 26



Sustitución de Portones



Reparación de muro de contención



Sustitución de Ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se analizará el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro

