



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tuisboche, aldea Chisté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-1481-43	FECHA:	19/06/2024



Foto1: Sustitucion de piso de cemento liquido



Foto 2: Sustitucion inodoro



Foto 3: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustitucion de portones



Foto 5: Reparacion de muro de contencion




Foto 6: Sustitucion de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales con el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la A.P.F.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

