



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAJCHUMBÁ, ALDEA TONINQUÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-1482-43	FECHA:	31/5/2024



Foto 1: lámina en malas condiciones




Foto 2: Sustitución de inodoros





Foto 3: sustitución de estructura de soporte



ELECTRICIDAD



Foto 5 CANALES Y BJADAS DE AGUA PLUVIAL



FOTO 6 PUERTAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la COPF

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello del Centro Educativo Público