



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Nueva Checaú	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Checaú, Tectitán Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-1655-43	FECHA:	29/02/2024



Foto No. 1 Mejoramiento de piso de granito tres aulas, Cosina y Ceramica de Dirección y bodega



Foto No. 2 Reparación de sistema Electrico en tres modulos direccion, cocina y bodega, tambien en el patio de la escuela



Foto No. 3 Reparación de Cosina



Foto No. 4 Servicios sanitarios y sus accesorios




foto No. 5 Mantenimiento a portones



Foto No. 6 Puerta de metal, mantenimiento y sustitucion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brendy Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Nueva Checaú	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Checaú, Tectitán Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-1655-43	FECHA:	29/02/2024



Foto No. 7 Reparación y mantenimiento de sisterna/deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Breidy Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

