



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Nueva Checaú	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Checaú, Tectitán Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-1655-43	FECHA:	19/06/2024



Foto1: Cambio de piso



Foto 2: Reparación de sistema eléctrico



Foto 3: Reparación de cocina



Foto 4: Mejoramiento de servicios sanitarios y depósito de agua



Foto 5: Reparación de porton principal y cambio de deposito de agua



Foto 6: reparacion de piso de concreto y sustitución de de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Breydi González Escalante*  
Breydi González Escalante  
Firma y sello del Presidente de la ORF

*Roberto Ramos Santos*  
Roberto Ramos Santos  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público