

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL ZAPOTE, ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-1675-43	FECHA:	20/05/2024




foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, se filtra el agua y por dentro con pedazos de tabla y pegamento esta tapada




foto 2: sustitución de chapa puerta del aula y sustitución de puerta de los sanitarios



foto 3: Sustitución de piso en la dirección, de cemento líquido en mal estado a cerámico



"Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES del aula y dirección en mal estado la pintura




foto 5: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS, sustitución de lamina, de inodoros a tazas lavables, contra llaves, llaves de compuerta




foto 6: Red de agua potable, sustitución de llave de chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Darinel Vasquez Gonzalez  
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL ZAPOTE, ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-1675-43	FECHA:	20/05/2024



foto 7: reparación de plancha de concreto de patio en mal estado





foto 8: reparación de cisterna de concreto en mal estado



foto 9: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas, chimenea de concreto y la pila de cemento de un lavadero en mal estado



foto 10: Sellado de grietas y fisuras en la pared del aula en la parte de afuera



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

*Daniel Vasquez Jorral*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

