



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHECAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0003-43	FECHA:	17/05/2024



Foto 1: Deterioro de las láminas



Foto 2: Pintura en mal estado




Foto 3: Puertas en mal estado



Foto 4: Deterioro de canales



Foto 5: Ventanas en mal estado



Foto 6: Piso en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Analeto Perez Gomez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

