

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO 14 DE SEPTIEMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0004-43	FECHA:	17/6/2024




Foto1: Deterioro de las láminas



Foto 2: Deterioro de soporte de techo



Foto 3: Puertas en mal estado




Foto 4: Repello en muro



Foto 5: Sustitución inodoro



Foto 6: Sustitución de portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

