



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERÍO YICH CHOCH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO YICH CHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0005-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: Sustitución de pinturas exteriores e inferiores en el centro Educativo



Foto 2: Reparacion de puerta de metal, por puerta de metal



Foto 3: Sustitución de vidrios por vidrios



Foto 4: Sustitución de plancha de metal y chimenea de metal por tuvo de concreto




Foto 5: Sustitución de lamina por lamina maxalum C26



Foto 6: Sustitución de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

GRG
 GUADALUPE RAMÍREZ GARCÍA
 Firma y sello del Presidente de la OFICINA DE PADRES DE FAMILIA



[Signature]
 NERI NAPOLEÓN CANO LUCAS
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

