



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERÍO YICH CHOCH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO YICH CHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0005-43	FECHA:	20/08/2024




Foto 1: Sustitución de pinturas exteriores e interiores en el centro Educativo




Foto 2: Reparación de puerta de metal, por puerta de metal




Foto 3: Sustitución de vidrios por vidrios



Foto 4: Sustitución de plancha de metal y chimenea de metal por tubo de concreto



Foto 5: Sustitución de lamina por lamina maxalum C26



Foto 6: Sustitución de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

GRG
 GUADALUPE RAMÍREZ GARCÍA
 Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]
 NERI NAPOLEÓN CANO LUCAS
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

