



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERÍO YICH CHOCH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO YICH CHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0005-43	FECHA:	5/09/2024



Foto 1: Finalización pintura completa en el centro Educativo



Foto 2: Finalización de pintado de puerta




Foto 3: Finalización de Vidrios




Foto 4: Finalización de plancha



Foto 5: Finalización de techo parte inferior



Foto 6: Finalización de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

GRG
 GUADALUPE RAMÍREZ GARCÍA
 Firma y sello del Presidente de la



[Signature]
 NERI NAPOLEÓN CANO LUCAS
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERÍO YICH CHOCH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO YICH CHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0005-43	FECHA:	5/09/2024



Foto 7: Finalización de Pintura en Paredes Exteriores



Foto 8 : Inauración de Proyecto Ejecutado de Remozamiento



Foto 9 : Inauración Finalizada




Foto 10 : Finalización del Proyecto de Remozamiento del Centro Educativo

Empty space for additional observations or notes.

Empty space for additional observations or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

GRG
 GUADALUPE RAMÍREZ GARCÍA
 Firma y sello del Presidente de la O.P.S.



[Signature]
 NERI NAPOLEÓN CANO LUCAS
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

