



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RAMÍREZ FLORES, ALDEA AP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0006-43	FECHA:	17/05/2024



Foto 1: Ventanas en mal estado



Foto 2: Puertas en mal estado




Foto 3: Paredes que necesitan pintado



Foto 4: Estufa rural en mal estado




Foto 5: Piso agrietado



Foto 6: Sustitución de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Regina María Pérez Díaz*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

