



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO YULHUITZ, ALDEA YATOLOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0007-43	FECHA:	30/05/2024




Foto 1: lámina en malas condiciones



2. Soportes en malas condiciones




3. Sustitución de vidrios



Colocación de barandas-balcones



Techo en mal estado.



Sustitución de vigas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Francisco Goci
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

