(2)

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE X POSTERIOR

DEPARTAMENTO: HUEHUETENANGO MUNICIPIO: CONCECPIÓN HUISTA

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: CASERIO YULHUITZ, ALDEA YATOLOP

CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 13-22-0007-43 FECHA: 31/07/2024





1. Recepción de materiales



2. Inicio de trabajos



3. Desentechado de la escuela



4. Avanzando con un 50% del trabajo



5. Avanzando con el trabajo.



6. Avence de entechado en un 90%.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar e húmeso de ho

geon Francisco spici

Firma y sello del Presidente de la Opr^{ASERII}

Marries of Esserial Script of Escuring States of Esserial Script of Es

Firma y Sello Director

Oficial Autority of State of S