



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO YULHUITZ, ALDEA YATOLOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0007-43	FECHA:	14/08/2,024




1. Entechado completo



2. Canaletas instaladas



3. Trabajo terminado, entechado completo



4. Puertas lijadas y pintadas.



5. Director y miembros de la -OPF- inaugurando el trabajo.



6. Inauguración del cambio de techo de la escuela con miembros de la -OPF- con padres y madres de familia de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Francisco Joli*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Caserío Yulhuitz, Aldea Yatolop, Concepción Huista, Huehuetenango

