

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | CONCEPCIÓN HUISTA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LAS PEÑAS, ALDEA TZUJÁN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-22-0010-43 | FECHA: | 17/05/2024 |




Foto 1: Paredes en mal estado



Foto 2: Deterioro de soporte de techo




Foto 3: Techo en mal estado



Foto 4: Sustitución de estufa rural




Foto 5: Piso en mal estado



Pintura en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

ppm
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | CONCEPCIÓN HUISTA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LAS PEÑAS, ALDEA TZUJÁN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-22-0010-43 | FECHA: | 17/05/2024 |




Foto 7: sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 8: sustitución de elementos de fijación



Foto 9: sustitución de puerta



Foto 10: sustitución de focos ahorradores y plafoneras





Foto 11: sustitución de interruptores y tomacorrientes



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ppm
Firma y sello del Presidente de la O.P.P.
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Las Peñas, Aldea Tzuján, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Las Peñas, Aldea Tzuján, Huehuetenango
DIRECCIÓN