

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS: PREVIO	DURANTE	X POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL	
ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL		ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS PEÑAS, ALDEA TZUJÁN
ESTABLECIMIENTO:	13-22-0010-43	FECHA:	14/08/2024
Foto 1: Paredes en	mal estado	Foto 2: Deterioro	de soporte de techo
Foto 3: Techo en ma	al estado	Foto 4: Sustitució	an de estufa rural
Foto 5: Piso en mal e		Pintura en mal est	ado
bservación: Si es necesario	se pueden agregar hojas adicionales (actualitar, el número de	hojas.	y to las All
p,	CONSEJO DE PADRES DE PAMILIA FIRMA y sello del Presidente del Propries de la Constantia del Propries del Constantia del Propries	- A	DIRECCIÓN irma y Sello Director Centro Educatura Público

EPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCERNÁMIA
OMBRE DEL	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL	CONCEPCIÓN HUISTA
STABLECIMIENTO: ÓDIGO DEL		ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS PEÑAS, ALDEA TZUJÁN
TABLECIMIENTO:	13-22-0010-43	FECHA:	14/08/2024
oto 7: sustitución d	e capote de lámina para lámina troquelada	Foto 8: sustitue	ión de elementos de fijación
to 9: sustitución de			ción de focos ahorradores y plafoneras
vación: SI es necesario se	e interruptores y tomacorrientes e pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de CON ELO DE CON ELO DE	e hojas.	And the Angel
	P PIII CONSTITUTE	A	DIRECCIÓN
	Firma y sello del Presidente de Val DIPE	1	18 81