

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepcion Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Blanca, aldea Bacu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0011-43	FECHA:	19/08/2024



Foto 1: Sustitución de madera por tubos AG finalizada



Foto 2: Sustitución de malla finalizada



Foto 3: Sustitución de malla por muro perimetral finalizada



Foto 4: Sustitución de balcones finalizada






Foto 5 Sustitución de colores en muros finalizada



Foto 6: Portón finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

