



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pérez, aldea Yatolop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0012-43	FECHA:	17/05/2024



Foto 1: Deterioro de las láminas



Foto 2: Deterioro de soporte de techo



Foto 3: Puertas en mal estado



Foto 4: Ventanas en mal estado



Foto 5. Completación de paredes




Foto 6: Aulas con paredes a medias

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Adolfo Cardona Martínez*



Firma y sello del Presidente de la

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

