

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pérez, aldea Yatolop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0012-43	FECHA:	17/05/2024



foto 1 cambio de laminas en deterio



foto2 cambio de soporte de techo




foto 3 puerta en proceso de arreglar



foto 4 ventanas en proceso de arreglar




Foto 5. Completación de paredes



foto 6 aulas con paredes completas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN
--	----------------------------------	---	---------------