

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | Concepción Huista |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Pérez, aldea Yatolop |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-22-0012-43 | FECHA: | 17/05/2024 |



foto 1 laminas en buen estado



foto2 soporte de techo en buen estado



foto 3 puertas en buen estado



foto 4 ventanas completas




Foto 5. Completación de paredes



foto 6 aulas con paredes completas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|--|
| <p><i>Adolfo Cardona motio</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p> |
|--|--|

