

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS D	ETERMINADA: PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0013-45	FECHA:	16/09/2024
Foto1: Piso Aula 1		Foto 2: Muro perime	
Foto 3: Porton 1		Foto 4: Vidrios de la	as ventanas
Foto 5: Puertas		Foto 6: Puertas de se	ervicios sanitarios
Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actuelizas el férmiro de hojas.			
Firma	den agregar hojas adicionakon activelipan al formero de h	- Am	a y Sollo Directol Certino Educativo Jublico