

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO YULA'
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0016-43	FECHA:	15/08/2024




Foto 1: Cambio de techo de la escuela



Foto 2: Circulación de la escuela



Foto 3: Pintado de paredes




Foto 4: Sustitución de vidrios




Foto 5: Sustitución de puerta




Foto 5: Sanitarios en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Candelaria Garcia pablo

Firma y sello del Presidente de la OPF



Martín

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

