

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO YULA'
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0016-43	FECHA:	15/09/2024



Foto 1: Cambio de techo



Foto 2: Nuevo portón



Foto 3: Paredes pintadas



Foto 4: Sustitución de vidrios



Foto 5: Circulación de predio de la escuela



Foto 6: Sanitario en buen estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Candelaxia Garcia pablo</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>Mardo</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	---	--	---