

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AJUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0019-45	FECHA:	17/09/2024



Foto 1. malla en mal estado que provoca inseguridad en el centro educativo



Foto 2. Los focos que ya no sirven



Foto 3. El portón que se encuentra en mal estado provocando inseguridad




Foto 4. Paredes rayadas y sucias




Foto 5. Paredes sucias



Foto 6. Malla en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

