



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ONLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0995-43	FECHA:	16/08/2024



Foto 1: Sustitución de lamina por lamina troquelada




Foto 2: Sustitución de soporte de techo



Foto 3: Puertas en mal estado



Foto 4: Sustitución de estufa rural




Foto 5: Reparación de paredes



Foto 6: Sustitución de piso por piso de granitos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

