



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ONLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0995-43	FECHA:	26/08/2024



Foto 1. Sustrucción de lamina por lamina troquelada



Foto 2: Sustrucción de soporte de techo




Foto 3: Puertas en mal estado



Foto 4: Sustrucción de estufa rural



Foto 5: Reparación de paredes



Foto 6: Sustrucción de piso por piso de granitos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

