



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tzuná, aldea Ajul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0996-43	FECHA:	17/05/2024



Foto 1: Patio de losa en mal estado.



Foto 2: Pintura de paredes en mal estado




Foto 3: Sustitución de estufa rural



Foto 4: Sustitución de muro de contención en mal estado.



Foto 5: Sustitución de caja de registro en mal estado.




Foto 6: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

