



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tzuná, aldea Ajul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0996-43	FECHA:	01/08/2024




Foto 1. Patio de loza en proceso.




Foto 2. Pintada de muros en proceso




Foto 3. Trabajos realizados en estufas rurales



Foto 4. Muro de contención en proceso.



Foto 5. Sustitución de cajas de registro en proceso.



Foto 6: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Rural Mixto