



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tzuná, aldea Ajul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0996-43	FECHA:	21/08/2024




Foto 1. Patio de loza finalizada.




Foto 2. Pintura de muros finalizada.




Foto 3. Estufas Rurales completas.



Foto 4. Muro de contención Finalizado



Foto 5. Cajas de registro finalizados.



Foto 6. Sustitución de tubería PVC de línea principal finalizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público