



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHALHUITZ, ALDEA ONLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0997-43	FECHA:	17/05/2024




Foto1: Deterioro de las láminas




Foto 2: Pintura en mal estado



Foto 3: Portón en mal estado



Foto 4: Estufa rural en mal estado




Foto 5: Sustitución inodoro y repello en muros de baños



Foto 6: Estructura de soporte en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tomás Martín
Firma y sello del Presidente de Consejo de Padres de Familia



Quinto
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

