

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHALHUITZ, ALDEA ONLAJ.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0997-43	FECHA:	17/08/2024



Foto: Instalación de láminas



Foto: Aplicación de pinturas en muros.



Foto: Instalación de Portón.




Foto: Sustitución de estufa rural.



Foto: Sustitución de tubería de red de drenaje



Foto: Mantenimiento de soporte de lámina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Tomás Martín</i></p> <p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p> 	<p><i>Quintero</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---