

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHALHUITZ, ALDEA ONLAJ.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0997-43	FECHA:	22/08/2024




Foto: Instalación de láminas finalizada.




Foto: Pintura de muros finalizada.



Foto: Portón finalizado



Foto: Estufa rural finalizada.



Foto: Servicio sanitario finalizado.



Foto: Mantenimiento de soporte de estructura de metal finalizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tomás Martín

Firma y sello del Presidente de la



Quintero

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

