

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO x DURANTE POSTERIOR x

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YATOLOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1001-43	FECHA:	24/08/2,024



Foto 1. Antes (Puertas de metal)




Foto 2. Durante (Puertas de metal)



Foto 3. Después (Puertas de metal)



Foto 1. Antes (Ventanas)



Foto 2. Durante (Ventanas)



Foto 3. Después (Ventanas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Huista Diego Felipe</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo</p> 
--	---