

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YATOLOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1001-43	FECHA:	24/08/2,024




Foto 1. Antes (Piso)



Foto 2: Durante (Piso)



Foto 3: Después (Piso)



Foto 1: Antes (Estufa Rural)



Foto 2: Durante (Estufa rural)






Foto 3: Después (Estufa rural)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Anita Diego Felipe</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo</p>	
---	---	---	---