

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YATOLOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1001-43	FECHA:	24/08/2,024




Foto 1: Antes (Sustitución de pared)




Foto 2: Durante (Sustitución de pared)



Foto 3: Después (Sustitución de pared)



Foto 1: Antes (Pintado de pared)




Foto 2: Durante (Pintado de pared)




Foto 3: Después (Pintado de pared)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hnita Diego Felipe

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

