



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1002-43	FECHA:	17/05/2024




Foto 1: Techo de lámina en mal estado.



Foto 2: Pintura en mal estado



Foto 3: Sustitución de piso por piso granito



Foto 4: Cuneta en mal estado.



Foto 5: Estufas rurales en mal estado



Foto 6: Cunetas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro en hojas.

Cesar A. Vasquez  
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

