



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1002-43	FECHA:	20/08/2024



Foto 1: Sustitución de lámina finalizada



Foto 2: Sustitución de piso finalizada



Foto 3: Sustitución de canal de pvc finalizada



Foto 4: Reparación de cuneta de concreto finalizada




Foto 5: Mantenimientos de cocina finalizada



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores finalizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en **Aldea AP** hojas.

Cesar A. Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo P...

