



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | Concepción Huista |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM, aldea Tzunhuitz, JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Tzunhuitz, Concepción Huista |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-22-1003-43 | FECHA: | 29/02/2024 |




Foto 1: Sustitución de lamina por lamina




Foto 2: Sustitución de cableado electrico




Foto 3: Sustitución de puertas



Foto 4: Mantenimiento de puertas

foto



Foto 5 : Sustitución de inodoros






Foto 6: Sustitución de apagadores, flaponeras y tomacorrientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Daniel Benjamín Ramírez Ramírez
 Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

