



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, aldea Tzunhuitz, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzunhuitz, Concepción Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1003-43	FECHA:	29/02/2024




Foto 1: Sustrucción de lamina por lamina



Foto 2 Sustrucción de cableado electrico



Foto 3: Sustrucción de puertas




Foto 4: Mantenimiento de puertas

foto



Foto 5 : Sustrucción de inodoros




Foto 6 Sustrucción de apagadores, flaponeras y tomacorrientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Daniel Benjamín Ramírez Ramírez  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

