



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepcion Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzujan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1007-43	FECHA:	29/05/2024



Foto 1: Patio de losa en mal estado.



Foto 2: Paredes con pintura en mal estado



Foto3: Mejoramiento de muro de contención.



Foto 4: Sustitución de muro de contención en mal estado.



Foto 5: Estufas rurales sin azulejos



Foto 6: Chimeneas de metal frágil

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcia Carlsen Matcos

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

