



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepcion Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzujan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1007-43	FECHA:	15/08/2024



Foto 1: Trabajos realizados en losa de pao



Foto. 2 Pintada de muros interiores




Foto 3: Trabajos realizados en muro de contención



Foto 4. Trabajos realizados en sustitucion de muros



Foto 5: Trabajos realizados en estufas rurales




Foto 6: Trabajos realizados en chimeneas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Cardona Mejias

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

