

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepcion Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Méndez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1009-43	FECHA:	24/08/2024




Foto 1. Reparación y finalización de torta de concreto de la cocina.




Foto 2. Reparación y finalización de torta de concreto de la cocina.



Foto 3. Finalización y/o reparación de muro perimetral de block, soleras intermedias y columnas.




Foto 4. Finalización de muro perimetral de block, soleras intermedias y columnas.




Foto 5. Colocación de estructuras de metal de ventanas.




Foto 6. Colocación de estructuras de metal de ventanas. Representante Legal de la OPF recibiendo el trabajo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Mateo Salucio Escobar Firma y sello del Presidente de la OPF		 Jesús Gaspar Ramírez Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	--	---	--