



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TIERRA COMÚN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1010-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: Láminas en malas condiciones




Foto 2: Mantenimiento y pintado de las puertas de los servicios sanitarios del centro educativo




Foto 3: Pintado de las paredes exteriores del centro educativo



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto dentro de la cocina escolar.




Foto 4: Sustitución de la chimenea de concreto




Foto 6: Instalación de azulejo en las dos estufas rurales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

*Reynaldo Perez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo

