



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Caserío Kanwá, aldea Ajul JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Kanwá, aldea Ajul, Concepción Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1483-43	FECHA:	29/02/2024



Foto 1: Sustitucion de lamina por lamina




Foto 2: Sustitucion de chimenea



Foco 3: Sustitución de plancha por plancha



Foco 4: Sustitucion de foco por foco




Foco 5: Sustitución de cable solido



Foco 6: Sustitucion de rotoplas por rotoplas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emanuel José Vargas
Firma y sello del Presidente de la OPF



Ricardo Alfredo Díaz Quiñónez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

