



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cocnepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ciprés
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-4982-42	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Reparación de cocina




Foto 2: Cambio de techo




Foto 3: Cambio de ventanas



Foto 4: Cambio de balcones



Foto 5: Cambio de balcones






Foto 6: Cambio de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
María Domingo Andrés

Firma y sello del Presidente de la OPF ANEXA A P.O.U.M.



  
Elena Isabel Cardona Ramirez de Lopez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

