



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CIPRÉS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-4982-42	FECHA:	20/05/2024




Foto: Sustitución de lamina finalizada.




Foto: Sustitución de piso finalizada.




Foto 3: Sustitución de puerta finalizada



Foto 4: Sustitución de balcones y ventanas finalizada




Foto: Mantenimiento de cocina finalizada.



Foto 6: Sustitución de portón finalizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Cantón Educativo

