



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Hueuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo San Francisco, aldea Yajaucú Signup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0007-43	FECHA:	26/08/2024




Foto1: Techo de ambientes escolares



Foto 2: Mantenimiento de puertas de metal



Foto 3: Sustitución de Barandas




Foto 4: Portones anteriormente




Foto 5: Pintura de aulas



Foto 6: Puertas de baños anteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Nicolás Escobar*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

