



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA NUEVA ESPERANZA QUISIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0012-43	FECHA:	19/09/2024



Foto 1: Plancha y chimenea en malas condiciones y en deterioro




Foto 2: Cocina y aulas despintada



Foto 3: Piso de torta en malas condiciones en la cocina y laminas en estado oxidadas con algunas goteras.




Foto 4: Laminas ya oxidadas de las aulas y algunos con agujeros,




Foto 5: servicios sanitarios en malas condiciones, letrinas y pares despintadas, como tambien hace falta piso granito.




Foto 6: Pisos alrededor de las aulas esta con grietas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pascual B.F.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

