

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José La Ciénega, aldea Chanchocaj II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0017-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: Laminas en malas condiciones y muchos agujeros



Foto 2: Mantenimiento de techo de metal en malas condiciones



Foto 3: Mejoramiento de balcones para ventanas



Foto 4: Cambio de Lamina en cocina



Foto 5: Repello interior y exterior de cocina



Foto 6: Mantenimiento de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director(a) del Establecimiento Educativo Público

